

ภาพประกอบโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 713 และบริเวณโซน B



รูปที่ 1-4 พื้นที่บริเวณหน้าภาควิชาฯ และบริเวณโซน B
มีการรื้อพื้นเดิมและปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x
60 ซม.² , ทาสีผนังและเพดาน

รูปที่ 1



รูปที่ 2



รูปที่ 3

ภาควิชา
พฤกษศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์



รูปที่ 4 จุดสิ้นสุดการปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.²



รูปที่ 5 บริเวณโซน B ทางเดินหน้าห้องปฏิบัติการ 713
(รูปที่ 5, 6, 7, 8 มีงานรื้อกระเบื้องยางเดิมและปูกระเบื้อง
ยางใหม่, งานทาสีผนัง เพดาน และงานทาสีท่อและราง
สายไฟ)

๑/๑๐/๖๓
จก.๖๓
๑๖๖๖๖



รูปที่ 6



รูปที่ 7



รูปที่ 8 จุดสิ้นสุดการปูกระเบื้องยาง

จันทน์วิภา
V.M.D.

๑๑/๑๑/๖๖



รูปที่ 9 บริเวณโซน B ด้านลิฟต์

ชนของ

มี 1. งานรื้อกระเบื้องเดิม และปู
กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด
60x60 ซม.²

2.งานทาสีผนัง เพดาน และงาน
ทาสีท่อและรางสายไฟ



รูปที่ 10 บริเวณโซน B หน้าห้องเย็น

ชนของ

มี 1. งานรื้อกระเบื้องเดิม และปูกระเบื้องแกรนิต
โต้ ขนาด 60x60 ซม.².

2.งานทาสีผนัง เพดาน และงานทาสีท่อและราง
สายไฟ

อ.กมล
ทอ

๐๖/๐๖/๖๖



รูปที่ 11 ประตูและช่องแสงเหนือประตูห้องปฏิบัติการ 713

มีงาน 1. เปลี่ยนประตูและช่องแสงเหนือประตู

2. ติดตั้งระบบพัดลมระบายอากาศที่ช่องแสงเหนือ

ประตู



รูปที่ 12 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ภายในห้องปฏิบัติการ 713

มีงาน รื้อกอง



รูปที่ 13 ตัวอย่างโต๊ะติดผนังพร้อมตู้บน

โต๊ะ ภายในห้องปฏิบัติการ

มีงานรื้อกอง

อ/ค.ร.ก.
ท.บ.ศ.

อ.ม.ม.น.



รูปที่ 14 ตัวอย่างโต๊ะติดผนังพร้อมตู้บน

โต๊ะ ภายในห้องปฏิบัติการ 713

มีงานรื้อกอง



รูปที่ 15 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ภายใน

ห้องปฏิบัติการ 713

มีงานรื้อเก็บพร้อมติดตั้งใหม่

ทบทวน
ผลงาน
งานเก่า